

Bewertungsprotokoll zum Bauteil 'A100 (Hochvoltbatteriemodul)'

Allgemeine Informationen

Werkstattname	Riess GmbH & Co. KG
Datum der Wartung	03.06.2026 12:55
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	W1N2539531V299986
Fahrzeuglaufeistung	99229.10km

Informationen zum Bauteil 'A100 (Hochvoltbatteriemodul)'

Seriennummer des Bauteils 'A100 (Hochvoltbatteriemodul)'	2533409300000A821031900021826901
Aktueller Ladezustand der Hochvoltbatterie	60.68%
Maximale Anzahl der Schaltzyklen der Schütze	500000
Verbleibende Schaltzyklen der Schütze	482218
Maximal zulässiger Energiedurchsatz	429496736Wh
Aktueller Energiedurchsatz	25343282Wh
Maximale Reichweite	37.00km

Batteriekapazität

Ursprüngliche Batteriekapazität	37.00Ah
Aktuelle Batteriekapazität	36.08Ah

Ergebnis der Prüfung

Verbleibende Batteriekapazität : 97.5%

Hinweise:

- o Bei neuen Batterien ist die aktuelle Kapazität möglicherweise höher als die bestätigte Kapazität.
- o Die maximale Reichweite wird aus der nutzbaren Energie der Batterie und dem durchschnittlichen Energieverbrauch berechnet.
- o Der Energieverbrauch wird durch das Fahrverhalten und die Nutzung anderer Nebenverbräucher wie der Heizung und Klimatisierung beeinflusst.

Werkstatt	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Autohaus Riess Gruppe Abgenommen durch: 03. Juni 2026  </div>	
Datum		Unterschrift 



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug GLC 300 e 4MATIC
Erstzulassung 22.04.2021
FIN W1N2539531V299986

Nächster Service 06.2027 124229 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 5

Mercedes-Benz	Riess GmbH & Co. KG	Datum	03.06.2026
	Stockacher Straße 186	Rep.-Auftr.-Nr.	107552
	Tuttlingen	Laufleistung	99229 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode G50M
Restlaufzeit 30 Tage
Restlaufstrecke 14300 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket durchfuehren
Zusatz zum Service A:
Oelwechsel im Automatik- und Verteilergetriebe durchfuehren bei Fzg. mit Getriebe 725.0

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefuehrt



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Riess GmbH & Co. KG Stockacher Straße 186 Tuttlingen	Datum Laufleistung Service	03.06.2026 99229 km Service A
Mercedes-Benz	Riess GmbH & Co. KG Lange Straße 40 Balingen	Datum Laufleistung Service	03.07.2025 88537 km Service B
Mercedes-Benz	Riess GmbH & Co. KG Lange Straße 40 Balingen	Datum Laufleistung Service	05.07.2024 76024 km Service A
Mercedes-Benz	Riess GmbH & Co. KG Lange Straße 40 Balingen	Datum Laufleistung Service	21.06.2023 55951 km Service B
Mercedes-Benz	Riess GmbH & Co. KG Lange Straße 40 Balingen	Datum Laufleistung Service	11.05.2022 27706 km Service A